

jafo-HERMETIC WU Fugenabdichtung



Verlegerichtlinie


Fugen mit der jafo-HERMETIC WU PE Rundschnur 25/40 mm verfüllen und mind. 25 mm ef einbringen.



Anschließend mit jafo-HERMETIC WU Primer die Betonflanken benetzen




Als nächsten Schri den Schlauchbeutel und die Düsenkappe ein- bzw abschneiden und mit der elektr. Fugenpresse das jafo-HERMETIC WU Fugendicht einbringen.



Nach Einbringung des jafo-HERMETIC WU Fugendicht, die Fuge mit der Spachtel glatt abziehen!





Hinweis:

Fugenbreite mind. 20 – 30 mm

Fugeniefe für das Einbringen des jafo-HERMETIC WU Fugendicht \geq mind. 25 mm

Weiter Einsatzmöglichkeiten wie z. B. Anschlussfugen, Arbeitsfugen, Scheinfugen etc.



Achtung:

Das jafo-HERMETIC WU Fugendicht wird chargenweise von einem unabhängigen Prüfinstitut auf gleichbleibende Qualität geprüft. Die Anwendungsmöglichkeiten für das jafo-HERMETIC WU Fugendicht sind sehr vielseitig und deswegen obliegt es dem Anwender, die Eignung des Produktes für den vorhergesehenen Zweck zu prüfen. Lagerfähigkeit mindestens 6 Monate. Nicht in Händen von Kindern gelangen lassen!

Anmerkung: Die Inhalte dieses technischen Datenblatts (TDS) können in andere projektrelevante Dokumente übertragen werden. Die daraus resultierenden Dokumente werden aber nicht Ersatz oder Ergänzung der Anforderungen des TDS, dass zum Zeitpunkt der Installation der Produkte galt.

Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.

jafoplast GmbH

Standort HANNOVER

Eisenstraße 18

30916 Isernhagen

Fon: 0511 97369 – 0

Fax: 0511 Fax: 97369 – 17

Standort Dresden

Hermann-Otto-Schmidt-Str. 11

04720 Döbeln

Fon: 03431 71780-0

Fax: 03431 71780-17

info@jafoplast.de

www.jafoplast.de

